

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

## Коллекция



SWEET DREAMS  
collection style

### Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.

1. Прикрутите уголки металлические к царгам, при помощи винтов 6х25, вставьте на них демпфер серый.
2. Дополнительно прикрутите уголок царги центральный, к царгам при помощи винтов 6х25, вставьте в них демпфер серый.
3. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6х25. Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, цилиндром вверх.
4. Прикрутите царги к изножью при помощи винтов 6х25, затем наденьте чехол. Присоедините конструкцию к изголовью, вставьте центральную опору.
5. После полной сборки кровати вкрутите саморезы 4,5х20 в крепление подъёмного механизма, а также в уголки металлические. Установите ортопедическое основание (смогри схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).
6. Вставьте настил и постелите матрас.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплексующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.  
Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также экспандериковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание попадания имевшихся опор.  
Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.  
Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

## Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		44 шт.	Винт 6x25.
②		56 шт.	Саморез 4,5x20.
③		4 шт.	Уголок металлический.
④		2 шт.	Уголок царги центральный.
⑤		10 шт.	Демпфер серый.
		2 к-та.	Кроватная фурнитура.





Схема сборки  
Кровать  
с подъёмным механизмом  
“Paradise”.



№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Кол-во	
2.1.1	1	Сб -	Спинка большая мягкая	1
2.2.1	1	Сбс -	Спинка малая мягкая	1
2.4.1	1	Ц -	Царга	2
		Ос -	Опора средняя	1
2.7.1	1	Н -	Настил НДФ	4
2.8.1	1		Фурнитура	1 к-т.
2.3.1	1		Чехол для царг	1 к-т.
2.5.1	1		Ортопедическое основание	1
2.6.1	1		Подъемный механизм	1 к-т.
<b>упаковок всего</b>		<b>8</b>		

